

OR.0003.6.3.2020

Pani Beata Dryl

Radna Rady Gminy Turośń Kościelna

W nawiązaniu do interpelacji złożonej na sesji Rady Gminy Turośń Kościelna w dniu 10.06.2020 r. dotyczącej procedury regulacji poziomu wody w zbiorniku retencyjnym oraz podmiotu odpowiedzialnego za obsługę techniczną zbiornika, Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje, iż podmiotem odpowiedzialnym za obsługę techniczną zbiornika małej retencji „Turośń” jest Gmina Turośń Kościelna.

W okresie deficytu wody powinien być utrzymany przynajmniej odpływ hydrobiologiczny, tj. poziom wody dolnej w korycie rzeki poniżej zapory nie może być niższy niż 20 cm, $Q_b=0,16 \text{ m}^3/\text{s}$. Notowany obecnie przepływ przez budowlę piętrzącą jest wyższy od w/w minimalnego przepływu.


WÓJT
mgr Grzegorz Jakuc